



Handleiding voor het aanbrengen van stickers voorzien van overdrachtfolie

Hulpmiddelen:


Lineaal, plakband en spatel (muur, glas of tegels)

Spiritus, theedoek (voor het opbrengen op glas of tegels)

* Maak de ondergrond stofvrij.

In het geval van tegels of glas, ontvet de ondergrond met spiritus en een doek die geen pluïsjes achterlaat.

1. Bepaal de plaats van de sticker en markeer deze met tape.
2. Haal het schutvel aan een kant los. Let er op dat de sticker aan de overdrachtfolie blijft zitten (transparante, plakkerige folie).
3. Zorg er voor dat de sticker + overdrachtfolie niet in één keer vast kleeft aan de ondergrond. Werk rustig van boven naar beneden.
4. Verwijder voorzichtig de overdrachtfolie onder een hoek van 180 graden. Let er op dat er geen onderdelen van de sticker op de overdrachtfolie achter blijven.



* De omgevingstemperatuur moet minimaal 10 graden zijn.